





D A = Mitte Bohrung bis Innenkante Korpusseite

B = Unterkante Führung bis Unterkante Blende (Wert auf Skala)

$$B(H78) = 19 + G + Z$$

$$B(H94 - H282) = G + Z$$

C = Mitte Bohrung bis Außenkante Blende (Wert auf Skala)

$$C = A + X$$

G = Maß zwischen Unterkante Führung und Oberkante Unterboden

X = Auflage Korpusseite / Fuge

Z = Abstand Oberkante Unterboden zur Blendenunterkante / Fuge

GB A = Centre of drill hole to inner edge of carcase side

B = Lower edge of runner to lower edge of drawer front panel (value on scale)

$$B(H78) = 19 + G + Z$$

$$B(H94 - H282) = G + Z$$

C = Centre of drill hole to outer edge of drawer front panel (value on scale)

$$C = A + X$$

G = Distance between lower edge of runner and top edge of bottom panel

X = Overlay at carcase side / reveal

Z = Distance from upper edge of bottom panel to lower edge of drawer front panel / reveal

F A = Centre du trou jusqu'au chant intérieur du côté de corps de meuble

B = Chant inférieur de la coulisse jusqu'au chant inférieur du bandeau (valeur sur graduation)

$$B(H78) = 19 + G + Z$$

$$B(H94 - H282) = G + Z$$

C = Centre du trou jusqu'au chant extérieur du bandeau (valeur sur graduation)

$$C = A + X$$

G = Cote entre le chant inférieur de la coulisse et le chant supérieur du panneau inférieur

X = Recouvrement partie latérale du corps de meuble / jeu

Z = Écart entre chant supérieur du panneau inférieur et chant inférieur du bandeau / jeu

I A = Dal centro del foro al bordo interno del fianco

B = Dal bordo inferiore della guida al bordo inferiore del frontale (valore sulla scala millimetrata)

$$B(H78) = 19 + G + Z$$

$$B(H94 - H282) = G + Z$$

C = Dal centro del foro al bordo esterno del frontale (valore sulla scala millimetrata)

$$C = A + X$$

G = Quota tra il bordo inferiore della guida e il bordo superiore del pannello inferiore

X = Sormonto fianco / fuga

Z = Distanza tra bordo superiore pannello inferiore e bordo inferiore del frontale / fuga

NL A = Midden boorgat tot binnenkant kastwand

B = Onderkant geleiding tot onderkant frontplaat (waarde op schaal)

$$B(H78) = 19 + G + Z$$

$$B(H94 - H282) = G + Z$$

C = Midden boorgat tot buitenkant frontplaat (waarde op schaal)

$$C = A + X$$

G = Afstand tussen onderkant geleiding en bovenkant onderste bodem

X = Opdek kastwand / voeg

Z = Afstand bovenkant onderste bodem tot onderkant frontplaat / voeg

ES A = Centro del taladro hasta el canto interior del costado del módulo

B = Canto inferior de la guía hasta el canto inferior del panel (valor en escala)

$$B(H78) = 19 + G + Z$$

$$B(H94 - H282) = G + Z$$

C = Centro del taladro hasta el canto exterior del panel (valor en escala)

$$C = A + X$$

G = Medida entre el canto inferior de la guía y el canto superior de la base

X = Solapadura costado del módulo / fuga

Z = Distancia entre el canto superior de la base y el canto inferior del panel / fuga

PL A = Odległość od środka nawiercenia do wewnętrznej krawędzi boku korpusu

B = Odległość od dolnej krawędzi prowadnicy do dolnej krawędzi frontu (wartość na skali)

$$B(H78) = 19 + G + Z$$

$$B(H94 - H282) = G + Z$$

C = Odległość od środka nawiercenia do zewnętrznej krawędzi frontu (wartość na skali)

$$C = A + X$$

G = Wymiar pomiędzy dolną krawędzią prowadnicy a górną krawędzią wieńca dolnego

X = Nalożenie bok korpusu / szczelina

Z = Odległość od górnej krawędzi wieńca dolnego do dolnej krawędzi frontu / szczeliny

CZ A = od osy vrtání po vnitřní hranu boku korpusu

B = od dolní hrany výstavu po dolní hrani čela (hodnota na stupnici)

$$B(H78) = 19 + G + Z$$

$$B(H94 - H282) = G + Z$$

C = od osy vrtání po vnější hranu čela (hodnota na stupnici)

$$C = A + X$$

G = od dolní hrany výstavu po horní hrani dna

X = naložení na bok korpusu / mezera

Z = od horní hrany dna po dolní hrani čela / mezera